



**Foto 48 - Nascente do córrego Taguatinga no Parque Boca da Mata, indicando presença de vegetação perturbada e eucalipto plantado próximo à nascente.**



**Foto 49 - Área perturbada nas proximidades do ribeirão Taguatinga (Ponto 24), presença de área de exploração de cascalho desativada, não recuperada.**



**Foto 50 - Encosta de morro mostrando a remoção da vegetação de Campo Limpo e Sujo.**



**Foto 51 - Proximidade do ribeirão Taguatinga mostrando canal de escoamento de água pluvial, provocando erosão.**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.