



Foto 24 – Paisagem característica da Unidade de Mapeamento RQg1 (NEOSSOLO QUARTZARÊNICO HIDROMÓRFICO) sobre a Unidade de Relevo 7 (Zona Dissecada Média), mostrando erosão na forma de voçoroca. Coord. Y 8244475 X 167812,5



Foto 25 – Paisagem característica da Unidade de Mapeamento GXbd2 (GLEISSOLO HÁPLICO), sobre a Unidade de Relevo 6 (Zona Dissecada Superior), mostrando ao fundo a presença da fitofisionomia Mata de Galeria no Córrego Taguatinga. Coord. Y 8245950 X 172387,5



Foto 26 – Paisagem característica da Unidade de Mapeamento CXbdc4 (CAMBISSOLO HÁPLICO) sobre a Unidade de Relevo 3 (Rampas Suave Convexo-Côncavas). Coord. Y 8243850 X 167750



Foto 27 – Paisagem característica da Unidade de Mapeamento PVAd1 (ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO), na Unidade de Relevô 6 (Zona Dissecada Superior). Coord. Y 8246325 X 169875



Foto 28 – Paisagem característica da Unidade de Mapeamento Rubd1 (NEOSSOLO FLÚVICO), sobre a Unidade de Relevô 6 (Zona Dissecada Superior), no Ribeirão Taguatinga. Coord. Y 8245900 X170500



Foto 29 – Paisagem característica da Unidade de Mapeamento GXbd1 (GLEISSOLO HÁPLICO), na Unidade de Relevo 9 (Depressão Encaixada). Observa-se neste contexto um processo de erosão na forma de voçoroca. Coord. Y 8240887 X 164487



Foto 30 – Paisagem característica da Unidade de Mapeamento LVd3 (LATOSSOLO VERMELHO), na Unidade de Relevo (Rampas Suaves Convexo- Côncavas).. Coord. Y 8241675 X 163550



Foto 31 – Paisagem característica da Unidade de Mapeamento FFcd1 (PLINTOSSOLO PÉTRICO), no primeiro plano e da Unidade LVd3 no topo do segundo plano. Notar que FFcd1 também ocorre no relevo de borda da superfície convexa, em segundo plano. Coord. Y 8244793 X 167070

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.