



Foto 52 - Deposição de entulho e lixo a céu aberto, com carreamento subsequente para o ribeirão Taguatinga.



Foto 53 - Deposição de entulho e lixo a céu aberto nas proximidades do córrego do Cortado.



Foto 54 - Deposição de entulho e lixo a céu aberto nas proximidades do córrego do Cortado.



Foto 55 - Trecho da Mata de Galeria do córrego Taguatinga, indicando a presença de residências e grande quantidade de lixo.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.